




GEO

Geo Master Crack ist eine selbst-brechende Effektfarbe. Durch das Vordrucken der Wb Plast Op und das darauffolgende Bedrucken mit der eigentlichen „Crack-Farbe“ ergibt sich der gebrochene Look des Druckbildes. Hiermit lassen sich schöne Kontrasteffekte oder ein „used look“ erzeugen.

GEO MASTER CRACK




Technisches Datenblatt

| FARBE 1 - REZEPT | ANTEIL | SIEB | FARBE 2 - REZEPT | ANTEIL | SIEB |
|----------------------|--------|--------------|----------------------|--------|--------------|
| WB PLAST OPAQUE | 92 | 48/123 | GEO MASTER CRACK OP | 97 | 32/83 |
| AQUATINT PIGMENT | 5 | GEL 3 | UNIVERSAL CROSS LINK | 3 | GEL 3 |
| UNIVERSAL CROSS LINK | 3 | STANDARD | | | 150µ |
| | | RAKEL | | | RAKEL |
| | | 75/90/75 | | | 60 SHORE |
| FARBE 3 - REZEPT | ANTEIL | SIEB | FARBE 4 - REZEPT | ANTEIL | SIEB |
| PERFETTO CLEAR | 92 | 48/123 | | | |
| AQUATINT PIGMENT | 5 | GEL 3 | | | |
| UNIVERSAL FIX | 3 | STANDARD | | | |
| | | RAKEL | | | RAKEL |
| | | 75/90/75 | | | |

| DRUCKPARAMETER | DRUCKPROZESS | | PASSENDE ADDITIVE |
|----------------------|---------------|------------------------------|--|
| TROCKNERTEMERATUR | 160°C - 320°F | 1 DRUCKEN - FLASHEN | HYDRACRYL RETARDER: Ein Retarder (Verzögerer), entwickelt um die Siebbeständigkeit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern. 3 – 5% des HYDRACRYL RETARDER den Farben hinzufügen. Formaldehyd- und Phthalatfrei. |
| TROCKENZEIT | 3 MIN | 2 DRUCKEN - FLASHEN TO CRACK | UNIVERSAL FIX: Fixativ; 3% hinzufügen um die Waschbeständigkeit zu verbessern. Formaldehyd- und Phthalatfrei. |
| RAKEL-WINKEL | 20/30° | 3 DRUCKEN - TROCKNEN | |
| DRUCKGESCHWINDIGKEIT | MEDIUM | | UNIVERSAL CROSS LINK: Hinzugabe bis 3% um die Haltbarkeit zu verbessern Formaldehyd- und Phthalatfrei. |
| SIEBREINIGUNG | | | |
| WASSER BENUTZEN | | | |
| KOMMENTARE | | | |

Vor dem überdrucken des Rot cracken. Um Inline zu cracken, einfach etwas länger flashen.



Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!
Änderungen vorbehalten! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen!

GEO MASTER CRACK - 01
MARZ 2016

